

<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MEDIÇÃO 04</b>	
<b>Entidade: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE.</b>	
<b>Objeto: OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NÚCLEO FIRMIANO ANTUNES CORDEIRO – PROJETO MÃOS DADAS, NA COMUNIDADE VEREDA SALOBRA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE – MG</b>	
<b>FOTO 01</b>	<b>FOTO 02</b>
	
<b>Descrição:</b> Demolição de piso Sala 08	<b>Descrição:</b> Escavação de baldrames e reaterro de sapatas
<b>FOTO 03</b>	<b>FOTO 04</b>
	
<b>Descrição:</b> Armação e concretagem de sapatas	<b>Descrição:</b> Armação de sapatas

<p style="text-align: center;"><b>FOTO 05</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>FOTO 06</b></p> 
<p><b>Descrição:</b> Execução de baldrames</p>	<p><b>Descrição:</b> Conclusão de reboco do muro</p>
<p style="text-align: center;"><b>FOTO 07</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>FOTO 08</b></p> 
<p><b>Descrição:</b> Conclusão de reboco do muro</p>	<p><b>Descrição:</b> Chapisco do muro (lado externo)</p>
<p style="text-align: center;"><b>FOTO 09</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>FOTO 10</b></p> 
<p><b>Descrição:</b> Piso e rodapé de granilite da Sala infantil 01</p>	<p><b>Descrição:</b> Piso e rodapé de granilite da Sala 09</p>

**FOTO 11**



**Descrição:** Caição em muro (lado interno)

**GABRIELA PALMA SOARES**  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
**CREA-MG 237.296/D**